


04/07/2007



ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

Avda. Constitución, 23
24100 **VILLABLINO**
Tel. (987)470001



Informe de visita técnica a la explotación a cielo abierto "El Feixolín".

D. Lucio Criado Placín y D. Gonzalo Méndez Álvarez, como Técnicos del Ilustrísimo Ayuntamiento de Villablino, procedieron el día 3 de Julio del actual, por orden de Alcaldía, a realizar una inspección visual en la explotación a cielo abierto denominada "El Feixolín".

Los técnicos accedimos a la explotación por la pista que parte desde la carretera hacia Orallo a la altura del Pozo "Calderón". Las coordenadas UTM del inicio de esta pista son

X=715.999,49
Y=4.759.417,1
HUSO 29

La llegada a la explotación se produce por la plaza "base de maquinaria" con coordenadas:

X=717.330,78
Y=4.761.573,78
HUSO 29

Desde allí, y previa pregunta del Vigilante de Seguridad sobre si éramos Lucio y Gonzalo, procedieron a abrirnos la cancilla para a continuación, adentrarnos en la explotación a las 13:40 h. El objetivo era comprobar de qué tipo son las labores que se estaban realizando en la corta.

Tras haber recorrido 850 metros por el interior de la explotación hacia la zona en la que se encontraba personal trabajando, nos reunimos con los directivos de la explotación D. Victorino Alonso y D. Manuel Santamaría. Tras las oportunas presentaciones, continuamos en el vehículo hacia nuestro destino.

Una vez llegados a la corta donde se encontraba el personal trabajando, comprobamos que en el hueco de explotación no se hallaba ninguna máquina trabajando ni se encontraba en las inmediaciones ningún acopio de carbón. Las máquinas se encontraban estacionadas en torno a la coordenada:

04/07/2007



ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

Avda. Constitución, 23

24100 **VILLABLINO**

Tel. (987)470001

X=716.522,32

Y=4.762.218,2

HUSO 29

Los directivos nos explicaron, como comprobamos posteriormente, que los operarios estaban colocando una carga de dinamita, la cual tuvimos oportunidad de ver explosionar. Nos comentan que la carga de dinamita tiene el siguiente doble objetivo:

- 1.- Dar salida a las aguas que puedan acumularse en el fondo del hueco
- 2.- Obtener estériles para el relleno del hueco.

La labor de restauración que se está acometiendo, según nos explicaron los técnicos, consiste en ir rellenando el hueco con estériles de Este a Oeste. Los estériles se van vertiendo con maquinaria pesada y tapando las capas de carbón que se encontraban a la vista, con lo que desaparece toda posibilidad de su extracción a no ser que se vuelvan a sacar los estériles.

Las coordenadas del frente donde se estaban vertiendo los estériles para la restauración son:

X=716.830	X=716.830	X=716.830
Y=4.763.183	Y=4.763.183	Y=4.763.183
1.425 m.s.n.m.	1.426 m.s.n.m.	1.428 m.s.n.m
HUSO 29	HUSO 29	HUSO 29

La intención de la empresa parece ser continuar taluzando el corte vertical más al Este desde la cota más baja hacia la más alta, aunque una vez que se llegue a una cota que no nos especificaron, procederían al aporte de tierra con la maquinaria adecuada desde la cota más alta:

04/07/2007



ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

Avda. Constitución, 23

24100 VILLABLINO

Tel. (987)470001

X=716.830

Y=4.763.183

1.572 m.s.n.m

HUSO 29

a la más baja para posteriormente dejar una caída hacia el Oeste de entre 25°-30°.

La inspección finaliza a las 14:35 h del mismo día abandonando la explotación por el mismo lugar de entrada.

Dicho lo expuesto, no se puede ignorar también, que en cualquier momento pueda sacarse carbón, ya que una de las capas aparecía al descubierto, extremo este que para confirmarse necesitaría de vigilancia periódica. La inspección, hubo de limitarse estrictamente al hueco de la explotación, no pudiendo ampliarse más debido a la intensa niebla que en aquel momento existía en la zona.

Y para que así conste y surja los efectos oportunos firman en Villablino a 4 de Julio de 2007

D.Lucio Criado Placín

D.Gonzalo Méndez Álvarez